

माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषद, माथेरान

दिनांक १५.०३.२०१९ रोजीच्या हेरिटेज कॉन्झरव्हेशन समिती इतिवृत्त

मा. श्री. एस. बी. पाटील, अध्यक्ष, माथेरान हेरिटेज कॉन्झरव्हेशन समितीच्या दि.१५.०३.२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषद, सभागृह, माथेरान येथे झालेल्या सभेचे इतिवृत्त.

वरील सभेस खालील सन्माननिय सदस्य उपस्थित होते.

१. मा. श्री. एस. बी. पाटील, IAS
२. श्रीमती. कीर्तीदा उनवाला, आर्किटेक्चर (सदस्या)
३. श्रीमती. सुनीता सामंत, आर्किटेक्चर (सदस्या)
४. मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांचे प्रतिनिधी (श्री. महेश चौधरी, जी.प्र.अ अधिकारी, रायगड)
५. सहासंचालक, नगररचना व मुल्यनिर्धारण विभाग कोकण भवन, नवी मुंबई
६. मुख्याधिकारी न.पा. माथेरान सदस्य सचिव

मा. चेअरमन यांनी सर्व उपस्थित सदस्यांचे स्वागत करून परिशिष्ट एक नुसार सभेचे कामकाज सुरु केले.

विषय क्र. १ : मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे.

मागील दिनांक १३.११.२०१८ रोजीच्या सभेचे इतिवृत्त वाचून दाखविण्यात आले. व इतिवृत्त कायम करण्यात आले.

विषय क्र. २ : टूरपेटीट बंगला (माथेरान भूखंड -१३, सि.स.न.१०३ )

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
K-05/(0)	मे. बाई आबाबाई अ. पेटीट रेसिडेन्सी इस्टेट ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट.	माथेरान भूखंड क्र. १३, सि.स. न.१०३	IIA	१) लाकडी शिडीची दुरुस्ती २) छपराची व मंगलोर कौलाची दुरुस्ती ३) दरवाजे, खिडक्या व रेलिंग दुरुस्ती ४) रंग रंगोटी करणे ५) शौचालाय दुरुस्ती ६) फ्लोरिंग दुरुस्ती व इतर

सदर प्रस्तावावर समितीने चर्चा केली व १. मुळ बंगल्याच्या ढाच्या मध्ये बदल करण्यात येऊ नये., २. बंगल्याच्या अर्ध्या भागावर असलेली कौले काढून जी.आय. पत्रे बसविणे, ३. बंगल्याच्या छपराला बाहेरील बाजूने असलेली पन्हाळी व इतर गोष्टींची दुरुस्ती करून घेणे., ४. खराब झालेले फॉल सीलिंग हे पूर्वीप्रमाणे संरचना कायम ठेऊन दुरुस्त करणे, ५. बंगल्या इमारतीला लागून असलेल्या टॉवरची व लाकडी जिऱ्याची दुरुस्ती प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे करणे, ६. रेलिंग, रंगरंगोटी, शौचालय, फ्लोरिंग ची दुरुस्ती प्रस्तावात नमूद केल्या प्रमाणे करणे. असे सर्वानुमते ठरले.

विषय क्र. ३ : काचवाला कॉटेज (माथेरान भूखंड क्र.-१८६, १८६ A, सि.स.न. ५०, ५१)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
E-12(0)	हमजा इ. काचवाला	माथेरान भूखंड क्र. 186, 186 A, सि.स. न.50,51	II B	१) दुरुस्ती नकाशा मध्ये दाखवल्याप्रमाणे व फोटो ग्राफ नुसार बंगल्याची दुरुस्ती ( बंगल्या पुढील आणि मागील बंगल्याची दुरुस्ती, आउट हाउस ची दुरुस्ती, शौचालय ची दुरुस्ती

सदर प्रस्तावावर समितीने चर्चा केली व १.मूळ ढाच्याप्रमाणे दुरुस्तीस मान्यता देण्यात येत आहे. दगड / विटा मध्ये बांधकामास परवानगी देण्यात येत आहे., २. दरवाजे, खिडक्या प्रस्तावात नमूद केल्या प्रमाणे लाकडाच्या करून बसविणे. असे सर्वानुमते ठरले.

**विषय क्र. ४ : Union Bank of India (बाजार भूखंड क्र. ८, सि स नं १५७)**

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
H-09/(0)	श्रीमती. शुभा द. दिवाडकर संदीप द. दिवाडकर श्रीमती. निर्मल ज. दिवाडकर श्री. घनश्याम ज. दिवाडकर	बाजार भूखंड क्र. ८, सि स नं १५७	III	१. INTERNAL WORKS PLASTERING, CHANGE IN FLOORING , PAINTING WORK

सदर प्रस्तावावर समितीने चर्चा केली व १.मूळ प्रस्तावातील दुरुस्ती करण्यात यावी, २. क्ले टाईल्सचा वापर करण्यात यावा. असे सर्वानुमते ठरले.

**विषय क्र. ५ : सेठ वीला (माथेरान भूखंड क्र. ४७ , सि.स.न. ३०)**

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
E-06(0)	जाल ए. मूस धीरज कुमार एलानी	माथेरान भूखंड क्र. ४७ , सि.स.न. ३०	II A	१ ) लाकडी शिडीची दुरुस्ती २) छपराची व कौलाची दुरुस्ती ३ ) दरवाजे , खिडक्या व रेलिंग दुरुस्ती ४ ) भितीना प्लास्टर करणे ५ ) PLUMBING दुरुस्ती व COMPOUND WALL दुरुस्ती

सदर प्रस्तावावर समितीने चर्चा केली व १.सादर केलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात यावी. २. फ्लोरिंग ग्लेझ करण्यात येऊ नये, ३. पत्रे जसेच्या तसे दुरुस्त करण्यात यावे.,४. staircase ची दुरुस्ती आपण प्रस्तावात सादर केल्याप्रमाणे करावी.

**विषय क्र. ६ : हर्मिटिज बंगला (माथेरान भूखंड क्र. १०, सि.स.न. १३५)**

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
L-06(0)	दि ऑफीशीयल ट्रस्टी ऑफ बॉम्बे	माथेरान भूखंड क्र. १०, सि.स.न. १३५	II B	SERVANT QUARTERS ची दुरुस्ती करणे

सादर केलेला प्रस्तावा संदर्भात मिळकतदार अथवा कोणतीही व्यक्ती हजर राहून दुरुस्ती संदर्भात माहिती दिली नाही. त्यामुळे आपल्या अर्जावरून नक्की दुरुस्ती परवानगी कश्या प्रकारची आवश्यक आहे आणि त्यासाठी कोणते साहित्य वापरणार आहात याबाबत कोणताही खुलासा नाही. याशिवाय अर्ज करताना आपण मूळ मालकाची परवानगी घेतले बाबत कोणतीही कागदपत्र नगरपरिषद कार्यालयाकडे जमा केलेली नाहीत. त्यामुळे आपणास दुरुस्तीची परवानगी नाकारण्यात येत आहे.

विषय क्र. ७ : पोस्ट ऑफिस ( बाजार भूखंड क्र. १७२, सि.स.न. २८३ )

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
H-26(0)	श्री . गौरव सिंगल वरीष्ट अधीक्षक	बाजार भूखंड क्र. १७२, सि.स.न. २८३	II B	१ . पोस्ट ऑफिस रूमची व हॉलिडे होमची शहाबादि फ्लोरिंग २ . पोस्ट ऑफिस रूमची व हॉलिडे होमची छपरांची दुरुस्ती ३.पोस्ट ऑफिस रूमची व हॉलिडे होमची सर्व रूम ची फ्लोरिंग ४ . अंडर ग्राउंड पाणी टंक बसवणे आणि पाठी मागील बाजूस compound wall

सादर केलेल्या प्रस्तावा नुसार दुरुस्ती परवानगी देण्यात येत आहे.

विषय क्र. ८ : पुष्पकुंज बंगला (माथेरान भूखंड क्र. १५०, सि.स.न. १७५ )

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
H-22/(0)	महिंद्रा युजीन स्टील कंपनी नील सरोजे	माथेरान भूखंड क्र. १५०, सि.स.न. १७५	II B	१ . Repair of the barb wire boundary fencing 2. Plastering/ pointing of the damage areas of gate posts 3.Repairs to the gate posts 4 .Repairs to door and windows 5.pre –monsoon repairs/ water proofing to the tin roof 6. internal up gradation of the kitchen premise

सादर केलेल्या प्रस्तावा नुसार दुरुस्ती परवानगी देण्यात येत आहे. छताचे काम करण्यास परवानगी आहे.

विषय क्र. ९ : रोशन व्हिला (माथेरान भूखंड क्र. ५४ बी , सि.स.न. १८२ )

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
L-09(0)	साबिन यासीर निरबान	माथेरान भूखंड क्र. ५४ बी , सि.स.न. १८२	II B	Repairing and restoring the existing structure on roshan villa

सादर केलेल्या प्रस्तावातील वाढीव बांधकाम दूर केल्यानंतर छत, प्लास्टरींग, दरवाजे- खिडक्या दुरुस्ती करण्यास परवानगी आहे. सादर प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत आहे. वाढीव बांधकाम दूर केल्या संबंधीत अहवाल व फोटो नगरपरिषदेस लवकर सादर करावे व त्यानंतरच दुरुस्ती करण्यात यावी.

विषय क्र. १० : शिरीन हॉटेल (माथेरान भूखंड क्र. ६९, सि.स.न.२३७)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
N-13/(0)	अडी डेव्हीयरवाला	माथेरान भूखंड क्र. ६९, सि.स.न.२३७	II B	१ . तुटलेल्या भिंतीची दुरुस्ती २ .छपरांची दुरुस्ती ३ .फ्लोरिंग दुरुस्ती ४ . प्लंबिंग व इलेक्ट्रिक दुरुस्ती

सादर केलेल्या प्रस्तावातील बंगल्याचा नकाशा नगरपरिषद कार्यालयात जमा करण्यात यावा. सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात येत आहे.

विषय क्र. ११ : यशोदा भुवन (बाजार भूखंड क्र. १७८, सि.स.न. १५५)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
	अॅड दीपक राजाराम गायकवाड	बाजार भूखंड क्र. १७८, सि.स.न. १५५	III	प्रस्तावित नकाशा प्रमाणे बांधकाम

सादर केलेल्या प्रस्तावाची मंजूरी नाकारण्यात येत आहे.

विषय क्र. १२ : भारतीय विद्या भवन (माथेरान भूखंड क्र. १७, सि.स.न. ९८)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
	भारतीय विद्याभवन	माथेरान भूखंड क्र. १७, सि.स.न. ९८	III	नकाशा प्रमाणे बांधकाम

सादर केलेल्या प्रस्तावास मंजूरी देण्यात येत आहे.

विषय क्र. १३ : प्रेमकुंज बंगला (माथेरान भूखंड क्र. २०३, सि.स.न. १०)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
	मोहनलाल रायचंद अॅड सन्स	माथेरान भूखंड क्र. २०३, सि.स.न. १०	II B	REPAIR AND CHANGE OF ROOF TO THE EXISTING BUNGLOW

सादर केलेल्या प्रस्तावातील बंगल्याच्या छत दुरुस्तीस परवानगी देण्यात येत आहे. सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात येत आहे.

विषय क्र. १४ : सेफीलॉज (माथेरान भूखंड क्र. १६७, सि.स.न. १०५)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
L-10(0)	तमीम टी. तैय्यबजी	माथेरान भूखंड क्र. १६७, सि.स.न. १०५	II B	१. बंगला, किचन व घर पत्रे दुरुस्ती २. छपरांची दुरुस्ती ३. डवर लावणे ४. लाकडे बदलणे

पुढील हेरीटेज कमिटी मिटिंगमध्ये परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मंजूरी बाबत विचार करण्यात येईल.

विषय क्र. १५ : अमन लॉज (माथेरान भूखंड क्र. ९७, सि.स.न. ६)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
B-02(0)	करीमजी एम. आरसीवाला	माथेरान भूखंड क्र. ९७, सि.स.न. ६	II B	१. छपरांची दुरुस्ती २. बाथरूम ची दुरुस्ती प्लास्टर व टाईल ३. बंगला आतील भागातील किचन दुरुस्ती ४. पुढील आणि मागील गेट ची दुरुस्ती ५. रंग रंगोटी ६. खराब झालेल्या ठिकाणी भिंतीना प्लास्टर दुरुस्ती

पुढील हेरीटेज कमिटी मिटिंगमध्ये परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मंजूरी बाबत विचार करण्यात येईल.

विषय क्र. १६ : करसनदास मुळजी वाचनालय (लायब्ररी) व परीसरा अंतर्गत क्रांती ज्योत बसविणे.  
(बाजार भूखंड क्र. १७६, सि.स.न.१७८)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
H-23/(0)	माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषद, माथेरान	बाजार भूखंड क्र. १७६, सि.स.न.१७८	II A	REPAIRING old structure and compound wall , change of Roof, sheet changing

सादर केलेल्या प्रस्तावातील क्रांती ज्योत प्रस्ताव नाकारण्यात येत आहे. वाचनालयाची प्रस्तावात सादर केल्या प्रमाणे दुरुस्ती करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे .

विषय क्र. १७ : बि.जे.हॉस्पिटल (माथेरान भूखंड क्र. १५३ अ, सि.स.न. २५२)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
N-04(0)	माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषद, माथेरान	माथेरान भूखंड क्र. १५३ अ, सि.स.न. २५२	II A	REPAIRING old structure, Main Hospital Building Repairing, Doctors Quarters ceiling and Roofing

सादर केलेल्या प्रस्तावातील खराब झालेले दरवाजे बदलण्यास परवानगी आहे. मात्र इतर अशतः खराब झालेला भाग restore करण्यात यावा. सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात येत आहे.

विषय क्र. १८ : कपाडिया मार्केट (बाजार भूखंड क्र. १६९, सि.स.न. २८८)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
H-24(0)	माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषद, माथेरान	बाजार भूखंड क्र. १६९, सि.स.न. २८८	II B	Necessary Repairing of old structure, Drainage Line , strengthening of wall , Roof changing , clay paver block

सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात येत आहे.

विषय क्र. १९ : नेतर व्हिला (माथेरान भूखंड क्र. २१३, सि.स.न. ४५ )

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
E-10(0)	Mr.Dawat .E. Hadiyah	माथेरान भूखंड क्र. २१३, सि.स.न. ४५	III	REPAIRING old structure

सादर केलेल्या प्रस्तावातील वाढीव बांधकाम दूर केल्यानंतर संबंधीत अहवाल व फोटो नगरपरिषदेस लवकर सादर करावे व त्यानंतरच सादर केलेल्या प्रस्तावा नुसार दुरुस्ती करण्यात यावी.

विषय क्र. २० : सुकून व्हिला (माथेरान भूखंड क्र. १६३, सि.स.न. ५४)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
E-15(0)	श्री टी .मो . कलकत्तावाला	माथेरान भूखंड क्र. १६३, सि.स.न. ५४	II B	REPAIRING OF EXISTING HOUSE AND OTHER STRUCTURE

सादर केलेल्या प्रस्तावातील बंगल्याच्या अंतर्गत भागात असणाऱ्या टाईल्स काढणे व दुरुस्ती sand मटेरीयलचा वापर करणे. तसेच जाभा दगडाचा वापर करण्यास परवानगी आहे. सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात येत आहे.

विषय क्र. २१ : राधा कॉटेज (माथेरान भूखंड क्र. २५ अ, सि.स.न. २३९)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
	श्रीमती विदुला मनोज खेडकर	माथेरान भूखंड क्र. २५ अ, सि.स.न. २३९	III	REPAIRING OF ROOF OUT HOUSE , CHANGE OF G I SHEET ON ROOF , INTERNAL PLASTERING , COMPOUND WALL REPAIRING

सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात येत आहे.

शेवटी उपस्थितांचे आभार मानून सभा संपल्याचे मा. चेअरमन यांनी जाहीर केले.

चेअरमन  
हेरिटेज कॉन्झरवेशन समिती

# माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषद, माथेरान

दिनांक ७.०२.२०२० रोजीच्या हेरिटेज कॉन्झरव्हेशन समिती इतिवृत्त

मा. श्री. एस. बी. पाटील, अध्यक्ष, माथेरान हेरिटेज कॉन्झरव्हेशन समितीच्या दि.०७.०२.२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजता माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषद, सभागृह, माथेरान येथे झालेल्या सभेचे इतिवृत्त.

वरील सभेस खालील सन्माननिय सदस्य उपस्थित होते.

१. मा. श्री. एस. बी. पाटील, अध्यक्ष, माथेरान हेरिटेज कॉन्झरव्हेशन समिती
२. मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांचे प्रतिनिधी (श्री. महेश चौधरी, प्र.जी.प्र. अधिकारी, रायगड),
३. श्रीमती. कीर्तीदा उनवाला, आर्कीटेक्चर (सदस्या)
४. श्रीमती. सुनीता सामंत, आर्कीटेक्चर (सदस्या)
५. मा. डॉ. त्रिंबक घोबले, इतिहासकार (सदस्य)
६. मा. मुख्याधिकारी न.पा. माथेरान सदस्य सचिव

मा. चेअरमन यांनी सर्व उपस्थित सदस्यांचे स्वागत करून परिशिष्ट एक नुसार सभेचे कामकाज सुरु केले.

विषय क्र. १ : मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे.

मागील दिनांक १५.०३.२०१९ रोजीच्या सभेचे इतिवृत्त वाचून दाखविण्यात आले. त्यामध्ये पुढील प्रमाणे बदल करण्यात आले.

- १) १. विषय क्र. २० – सुकून व्हिला (माथेरान भूखंड क्र. १६३, सि.सन. ५४) या बंगल्यास किरकोळ दुरुस्ती करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. परंतु सदर भूखंडाच्या मालकी हक्का विषयी खटला सुरु असल्याने सदर खटल्याच्या निकालाच्या अनुषंगाने पुढील निर्णय घेण्यात येईल. तो पर्यंत सदर भूखंडास किरकोळ दुरुस्ती परवानगी देण्यात येऊ नये.
- २) २. विषय क्र. २१ – राधा कॉटेज (माथेरान भूखंड क्र. २५ अ, सि.सन. २३९) मध्ये वाढीव अनधिकृत बांधकाम असण्याची शक्यता असल्याने भूखंडाची पुन्हा मोजणी करून प्राप्त अहवालाच्या अनुषंगाने किरकोळ दुरुस्ती परवानगी बाबत निर्णय घेण्यात येईल.
- ३) मागील हेरीटेज कमिटी मध्ये किरकोळ दुरुस्ती परवानगी मिळालेल्या सर्व भूखंडधारकांनी केलेल्या दुरुस्तीच्या फोटोसहित अहवालासह आगामी हेरीटेज कमिटीच्या सभेत उपस्थित राहावे.
- ४) माथेरान रेल्वे यांनी हेरीटेज कमिटीची पूर्वपरवानगी न घेता दुरुस्ती करित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तात्काळ माथेरान रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकारी यांना लेखी पत्राद्वारे विनापरवानगी सुरु केलेले दुरुस्तीचे काम बंद करण्याबाबत कळविणे.

विषय क्र. २ : अलेक्झांडर हॉटेल (माथेरान भूखंड क्र. ९९, सि.स.न.२४६)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
N-16/(0)	श्री. रमेश कोठारी व इतर ( आर.एन. कोठारी व इतर)	माथेरान भूखंड क्र. ९९, सि.स. न. २४६	II -B	1. Replacing Damaged roof of entire Bungalow and 5 cottage. 2. Filling and grouting of cracks wherever identified. 3. Providing plinth protection for Bungalow and cottage. 4. Protection layer for exposed walls and water proofing. 5. Replacing damaged flooring with new of both Bungalow and cottage.

सदर प्रस्तावावर समितीने चर्चा केली व १. मूळ बंगल्याची Conservation Architect च्या सल्ल्याने दुरुस्ती करण्यात यावी. २. सदर भूखंडात असणारे अनधिकृत बांधकाम दूर केल्यानंतरच दुरुस्ती परवानगी देण्यात यावी. ३. नवीन परिपूर्ण प्रस्ताव Conservation Architect च्या सल्ल्याने पुढील मिटिंग मध्ये सादर करण्यात यावा. असे सर्वानुमते ठरले.

विषय क्र. ३ : इडन हॉल (माथेरान भूखंड क्र.-१३८, सि.स.न. ५९ )

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
G-06/(0)	श्रीमती. झरीन मेहेर व इतर (आरती जयदेव मोडी व इतर २)	माथेरान भूखंड क्र.- १३८, सि.स.न. ५९	II B	Renovation and repairs and restoration of existing structure

सदर प्रस्तावावर समितीने चर्चा केली व १. केअर टेकरच्या घराची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून घराच्या भिंती व छत खराब झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. २. सदर भूखंडावरील केअर टेकरचे घर हे अनधिकृत असल्याची खात्री करूनच पुढील निर्णय घेण्यात यावा. ३. सदर भूखंडाच्या दुरुस्तीचे नकाशे, आगामी दुरुस्ती करावयाचे नकाशे, cross section नकाशे आगामी मिटिंगमध्ये जमा करण्यात यावेत. त्यानंतर अनधिकृत बांधकाम संदर्भात नगरपरिषदेच्या अहवालानंतरच दुरुस्ती परवानगी देण्यात यावी. असे सर्वानुमते ठरले.



विषय क्र. ४ : प्रिती हॉटेल(माथेरान भूखंड क्र.१८३, सि स नं ६०)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
G-07/(0)	(माथेरान नगर परिषदेमधील उपलब्ध कागदपत्रानुसार) वनिता वसंत शिंदे	माथेरान भूखंड क्र.१८३, सि स नं ६०.	IIB	NIL

मुख्य मालक यांनी परिपूर्ण प्रस्तावासह आगामी मिटिंगमध्ये उपस्थित रहावे.

विषय क्र. ५ : सैफी लॉज (माथेरान भूखंड क्र.१६७, सि.स.न.१०५ )

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
L-10/(0)	श्री. तमिम तैय्यबजी	माथेरान भूखंड क्र.१६७, सि.स.न.१०५	II B	Replacing damaged roof of entire bunglaw with new green prefabricate G I Sheet

सदर प्रस्तावावर समितीने चर्चा केली व १.इमारतीच्या मूळ सांगाड्यात बदल व छत दुरुस्ती करण्यात यावी. २. लाकडी पट्ट्याची दुरुस्ती करून त्यानंतर G.I. sheet चा वापर करण्यात यावा. ३. दुरुस्ती करताना कोणत्या पद्धतीने करण्यात येणार त्याकरीता लागणारे नकाशे, फोटोज आगामी होणाऱ्या मिटिंगमध्ये सादर करण्यात यावेत त्यानंतरच दुरुस्ती परवानगी देण्यात येईल. असे सर्वानुमते ठरले.

विषय क्र. ६ : दयानंद कुटी (माथेरान भूखंड क्र. १६१, सि.स.न.४८)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
E-03/(0)	(माथेरान नगर परिषदेमधील उपलब्ध कागदपत्रानुसार ) निरवान नरसिंह कारा, पूर्णा प्रदीप पाटकर, रूपक विजयसिंह आर्य (कारा)	माथेरान भूखंड क्र. १६१, सि.स.न.४८	II B	Repair of structure

सादर केलेला प्रस्तावा संदर्भात अनधिकृत बांधकामा संदर्भात नगरपरिषदेच्या अहवालानंतरच दुरुस्ती परवानगी देण्यात यावी. जोत्याची पहाणी केल्यानंतरच परिपूर्ण प्रस्ताव आगामी मिटिंगमध्ये सर्व नकाशासह सादर करण्यात यावा.

विषय क्र. ७ : सरस्वती मंदीर स्कूल (माथेरान भूखंड क्र. १, सि.स.न. २४१ )

मुख्य मालक यांनी परिपूर्ण प्रस्तावासह आगामी मिटिंगमध्ये उपस्थित रहावे.

विषय क्र. ८ : अशोक हॉटेल (माथेरान भूखंड क्र. २८, सि.स.न. ६९)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
G-09/(0)	(माथेरान नगर परिषदेमधील उपलब्ध कागदपत्रानुसार ) (सिताबाई एम. पुरोहित व इतर)	माथेरान भूखंड क्र. २८, सि.स.न. ६९	II B	NIL

मुख्य मालक यांनी परिपूर्ण प्रस्तावासह आगामी मिटिंगमध्ये उपस्थित रहावे.

विषय क्र. ९ : पॅनोरमा हॉटेल (माथेरान भूखंड क्र. १७८, सि.स.न. ११९)

मुख्य मालक यांनी परिपूर्ण प्रस्तावासह आगामी मिटिंगमध्ये उपस्थित रहावे.

विषय क्र. १० : PWD STORE (बी and सी) (माथेरान भूखंड क्र. २२५, सि.स.न.२५५)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
M-07/(0)	(माथेरान नगर परिषदेमधील उपलब्ध कागदपत्रानुसार ) (डेप्युटी इंजीनियर)	माथेरान भूखंड क्र. २२५, सि.स.न.२५५	II B	NIL

सदर प्रस्तावावर समितीने चर्चा केली व १. आगामी मिटिंगमध्ये परिपूर्ण प्रस्तावासह अहवाल सादर करण्यात यावा. हेरीटेज कामीतीच्या परवानगी शिवाय सदर इमारतीचे दुरुस्तीचे काम सूर केले असल्याचे निदर्शनास आले असून सदरचे काम नगरपरिषद कार्यालयामार्फत थांबवण्यात आले होते.

विषय क्र. ११ : PWD REST HOUSE (माथेरान भूखंड क्र. ८६, सि.स.न. २६१)

आगामी होणाऱ्या हेरीटेज समिती च्या मिटिंग मध्ये मुख्य मालक यांनी परिपूर्ण प्रस्तावासह उपस्थित रहावे

विषय क्र. १२ : पशुवैद्यकीय दवाखाना (माथेरान भूखंड क्र. २३५, सि.स.न.४२)

मुख्य मालक यांनी परिपूर्ण प्रस्तावासह आगामी मिटिंगमध्ये उपस्थित रहावे.

विषय क्र. १३ : ऑलंपिया ग्राउंड (माथेरान भूखंड क्र. २३३, सि.स.न.२२०)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
	माथेरान नगरपरिषद	माथेरान भूखंड क्र. २३३, सि.स.न.२२०		Redevelopment of Olympia ground

सदर प्रस्तावावर समितीने चर्चा केली त्यानुसार inner pathway चे हेरीटेज वास्तुस अनुसरून नूतनीकरण करण्यात यावे. तसेच जुन्या अतर्गत संरक्ष क भिंतीचे योग्य प्रकारे restoration करण्यात

यावे.सदर प्रस्तावास कमिटी मान्यता देत असून सर्व नूतनीकरण ची कामे हेरिटेज कमिटीने सुचविलेल्या निर्देशानुसार व मार्गदर्शनाखाली करण्यात यावीत.

विषय क्र. १४ : हिंदू आरोग्य भवन (माथेरान भूखंड क्र. १६०, सि.स.न.३९)

कार्ड रेफरन्स न.	मालकाचे नाव	बाजार / माथेरान भूखंड	इमारतीचा ग्रेड	इमारतीच्या दुरुस्तीचा सविस्तर तपशिल
	ट्रस्टी ऑफ हिंदू सॅनिटोरीम ठाकूरदास मथुरदास (एच के मुनीम)	माथेरान भूखंड क्र. १६०, सि.स.न.३९	II B	Renovation and repairs and restoration of existing structure

आगामी सभेमध्ये परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात यावा.

शेवटी उपस्थितांचे आभार मानून सभा संपल्याचे मा. चेअरमन यांनी जाहीर केले.

चेअरमन  
हेरिटेज कॉन्झरवेशन समिती